


La Direttiva 1999/92/CE

Obblighi del datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive





Cos'é una atmosfera esplosiva?

Un'atmosfera esplosiva è definita come un insieme di:


- •Sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri. (A)
- •Ossigeno, sempre presente nell'aria (B)
- Condizioni atmosferiche

in cui, dopo l'inizio dell'incendio (C), la combustione si propaga all'intero insieme non bruciato (si noti che in presenza di fibre, le polveri non sono ancora interamente consumate dalla combustione).

Un'atmosfera suscettibile di diventare esplosiva in seguito alle condizioni locali e alle operazioni viene definita atmosfera esplosiva.




...ieri....



FM,UL,CSA,CUL,NEMA,GOST,IN METRO....




...oggi....





...domani....





Direttiva 1999/92/CE (ATEX 137) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1999 Relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive

Misure relative all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno **Direttive "Nuovo Approccio"** per garantire il libero mercato secondo procedure armonizzate **Direttiva** 94/9/CE Requisiti Essenziali di Sicurezza relativi ad apparecchi destinati all'uso in atmosfere esplosive



Miglioramento dell'ambiente di lavoro per la tutela e la salute dei lavoratori

Direttiva 1999/92/CE

Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive **Direttiva**

89/391/CEE

Valutazione dei rischi e misure da adottare per la tutela dei lavoratori

Prevede una Direttiva relativa ai pericoli connessi all'impiego degli apparecchi in atmosfere esplosive



Applicazione

Obbligatoria dal 1 Luglio 2003

Nel settore della protezione, della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive

Esclusioni

- Aree utilizzate per le cure mediche dei pazienti
- Apparecchi a gas a norma della direttiva 90/396/CEE
- Produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o sostanze chimicamente instabili
- •Industrie estrattive di minerali di cui alle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE
- Mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo

Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva



Obblighi per il datore di lavoro

"Documento sulla protezione contro le esplosioni"

- Prendere misure adeguate per raggiungere gli obiettivi della direttiva
- Individuare e valutare i rischi d'esplosione
- Ripartire i luoghi pericolosi in zone
- Precisare i luoghi in cui applicare le prescrizioni minime
- Assicurare che i luoghi e le attrezzature sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza in termini di sicurezza
- Adottare accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro

Da compilare prima dell'inizio dei lavori e da rivedere ogni volta che i luoghi, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti



Ripartizione delle aree a rischio d'esplosione

GAS	Presenza di atmosfera esplosiva	POLVERI
ZONA 0	Continua, per lunghi periodi o spesso	ZONA 20
ZONA 1	Probabile durante le normali attività	ZONA 21
ZONA 2	Non probabile durante le normali attività; nel caso, solo di breve durata	ZONA 22

EN60079-10

Norme applicabili

EN50281-3



Prescrizioni minime (all. II parte B)

Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione corrispondenti alla categoria di cui alla Direttiva 94/CE

GAS	POLVERI	APPARECCHI
ZONA 0	ZONA 20	Categoria 1
ZONA 1	ZONA 21	Categoria 2 o 1
ZONA 2	ZONA 22	Categoria 3 o 2 o 1



Collegamento con la direttiva 94/9/CE

Gruppo	Sostanza	Presenza di Atmosfera Esplosiva	ZONE	Categoria	Livello di protezione	Guasti o Modi di Protezione
Miniere	Metano (Grisou) e	Presente		M1	Molto alto	2 guasti indipendenti o 2 modi di protezione
e relative installazioni di superficie	polveri di carbone	Probabile presenza		M2	Alto	Normale funzionamento o 1 modo di protezione
<u>.</u> .	0	Continuamente, frequentemente o per lunghi periodi	ZONA 0(G) ZONA 20(D)	1	Molto alto	2 guasti indipendenti o 2 modi di protezione
Industrie di superficie e altri luoghi		Probabile durante la normale attività	_0.07	2	Alto	1 Guasto o 1 modo di protezione
		Non probabile, nel caso, solo per brevi periodi	ZONA 2(G) ZONA 22(D)	3	Normale	Nessun guasto nel normale funzionamento



Segnale di avvertimento per indicare le aree pericolose






Segnale di avvertimento per indicare gli apparecchi certificati





Disposizioni di attuazione delle direttive






Zone

Il Gruppo II è a sua volta diviso in zone, definite a seconda della natura del prodotto infiammabile:

Gas

Colore	Zone	Presenza di gas/polveri
	0	Permanente, frequente (o per lunghi periodi)
	1	Presenza intermittente (servizio normale)
	2	Presenza episodica (o per brevi periodi - mai in servizio normale)





Zone


Polveri

Colore Zone

20 Permanente, frequente (o per lunghi periodi)

21 Presenza intermittente (servizio normale)

Presenza episodica (o per brevi periodi – mai in servizio normale)





Simbolo del modo di protezione	Zone			Definizione	Rappresentazione semplificata			
	0	20	1	21	2	22		
"c"			•	•	•	•	Protezione per la sicurezza nella costruzione secondo PrEN 13463-5 Questo standard stabilisce i requisiti di fabbricazione che sono stati identificati come sicuri, in modo da evitare qualsiasi fonte di incendio come frizioni o scintille. Si applica agli apparecchi che possono essere soggetti a frizioni e movimenti. (frizioni, freni, cuscinetti, molle).	
"d"			•		•		Rivestimento antideflagrante Le parti che potrebbero provocare l'accensione dell'atmosfera circostante sono racchiuse in una custodia resistente alla pressione sviluppata da un'esplosione interna di una miscela esplosiva. Tale custodia impedisce la propagazione di una combustione verso l'atmosfera circostante	



Simbolo del modo di protezione	Zone						Definizione	Rappresentazione semplificata
	0	20	1	21	2	22		
"e"			•	•	•	•	Sicurezza aumentata Misure adottate per evitare, con un elevato coefficiente di sicurezza, che si verifichi la possibilità di temperature eccessive e la comparsa di archi o scintille all'interno e all'esterno delle apparecchiature elettriche che in funzionamento normale non comportano questo rischio.	
"ia"	•	•	•		•		Sicurezza intrinseca Circuito nel quale, nelle condizioni di prova prescritte dalla normativa (funzionamento normale e in caso di guasto), non si verifica alcuna scintilla nè alcun effetto termico capace di provocare l'accensione di un'atmosfera esplosiva	φ <u>Ε</u> <u>•</u> •
"ib"							.C.S.	



Simbolo del modo di protezione	Zone			Definizione	Rappresentazione semplificata			
	0	20	1	21	2	22		
"m"			•	•	•	•	Incapsulamento Modo di protezione nel quale le parti che potrebbero provocare l'accensione di un'atmosfera esplosiva a causa di scintille o surriscaldamento sono incapsulate in una resina, evitando che l'atmosfera pericolosa possa essere infiammata.	THE SAME
"n"					•	•	Modo di protezione applicato al materiale elettrico in modo che, in funzionamento normale e in certe condizioni anomale specificate nella presente norma, non possa provocare l'accensione dell'atmosfera pericolosa circostante. Le categorie di materiale sono 5: Nessuna produzione di scintille (nA), produzione di scintille (nC), custodie a respirazione limitata (nR), energia limitata (nL) e camere a sovrapressione interna semplificata (nP).	
"o"			•	•			Immersione Apparecchiature elettriche immerse nell'olio.	



Simbolo del modo di protezione	Zone						Definizione	Rappresentazione semplificata
	0	20	1	21	2	22		
"p"				•	•		Pressurizzazione Sovrapressione interna mantenuta, in relazione all'atmosfera, con un gas neutro di protezione.	The same of the sa
"q"							Riempimento della custodia con un materiale polverulento	



Classi di temperatura

Gas

Classi

Gruppo I

Temperature $\leq 150^{\circ}$ C o $\leq 450^{\circ}$ C a seconda dell'accumulo di polveri di carbone sull'apparecchiatura

Gruppo II

di temperature per	Temperatura massima di
T1	450℃
T2	300℃
Т3	200℃
Т4	135℃
T5	100℃
T6	85℃

Polveri

seguente tabella. Esempi:

Alluminio	560℃	>450℃
Carbone di	520℃	320℃
Polvere di	380℃	225℃
Cacao	590℃	250℃
Fondi di	580℃	290℃
Mais	530℃	460℃
Cellulosa	420℃	320℃
Fibra di	570℃	335℃
Resina	530℃	>450℃
Polietilene	440℃	fusioni
PVC	700℃	>450℃
Zucchero	490℃	460℃
Fuliggine	810℃	570℃
Amido	460℃	435℃
Toner	520℃	fusioni
Frumento	510℃	300℃



SETTORI INTERESSATI: PROCESSO ENERGETICO















SETTORI INTERESSATI: PROCESSO CHIMICO
























Benvenuti in Henkel Italia



SETTORI INTERESSATI: PROCESSO CHIMICO



SETTORI INTERESSATI: PROCESSO CRIOGENICO


















SETTORI INTERESSATI: PROCESSO ALIMENTARE





Settori:

- Alimentare (pasta, cioccolato, zucchero, mulini, bevande....)
- Chimico (Pesticidi, Fertilizzanti, vernici, inchiostri, detergenti, solventi, plastica, collanti...)
- Farmaceutico (macchinari per produzione antibiotici, aspirine...)
- Petrolchimico (raffinerie, indotti, piattaforme petrolifere)
- Criogenia (Azoto, Idrogeno....)
- Impianti antincendio
- Tessile



Dove siamo?



Oggi

Zona Gas / Polveri Atex II 3G/D – Ex tD A22 IP67 T....

(Vecchio IP65 CENELEC)

Domani

Entro la fiera di Hannover 2007,tutta la gamma per zone 1-21 categoria 2GD + lampade e pulsanteria

Gamma Schmersal: Interruttori di sicurezza con azionatore separato



Gamma Schmersal: Elettroserrature di sicurezza

EX-AZM 170SK-../..-3G/D



EX-AZM 415-...-3D



EX-AZM 170-...-3G/D



EX-AZM 161-...-3D





Gamma Schmersal: Interruttori di posizione con funzione sicurezza







Gamma Schmersal: Sensori di sicurezza
















Gamma Schmersal: Sistema di trasferimento a chiave







Grazie per l'attenzione