

REALIZZAZIONE DI N. 1 BLOCCO DI LOCULI E OSSARI ALL'INTERNO

ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SANTA FIRMINA AD AREZZO

PROGETTO STRUTTURE

PIANO DI MANUTENZIONE COMMITTENTE

AREZZO MULTISERVIZI SRL
VIA BRUNO BUOZZI, 1 - AREZZO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SIG.RA ELENA GRAVERINI

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

AGGIORNAMENTO

N.

DEL

PROGETTISTA INCARICATO
ARCHITETTO PIETRO GIANI



STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHITETTI P. GIANI, P. RICCI, L. RICCI VIA MARGARITONE 15 - AREZZO TEL +39 0575 299706 - FAX +39 0575 299706 e-mail: p.giani@awn.it Pec: pietro.giani@archiworldpec.it

COLLABORATORI
ARCHITETTO PAOLO RICCI
ARCHITETTO LAURA RICCI

GEOLOGO
DOTT.GEOL. FRANCO BULGARELLI

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

| Codice | Elementi Manutenibili / Controlli | Tipologia | Frequenza |
|--------------|--|-------------------|--------------|
| 01.01.01 | Platee in c.a. | | |
| 01.01.01.C01 | Controllo: Controllo struttura | Controllo a vista | ogni 12 mesi |
| | Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Esfettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in | | |
| | corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). | | |

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.

| Codice | Elementi Manutenibili / Controlli | Tipologia | Frequenza |
|--------------|---|-------------------|--------------|
| 01.02.01 | Solette | | |
| 01.02.01.C01 | Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ. | Controllo a vista | ogni 12 mesi |
| 01.02.01.C02 | Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione. | Controllo a vista | ogni 12 mesi |
| 01.02.02 | Nuclei | | |
| 01.02.02.C01 | Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ. | Controllo a vista | ogni 12 mesi |
| 01.02.02.C02 | Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione. | Controllo a vista | ogni 12 mesi |

INDICE

| 01 | STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI_ | pag. | 2 |
|----------|-----------------------------------|------|---|
| 01.01 | Opere di fondazioni superficiali_ | 2 | 2 |
| 01.01.01 | Platee in c.a | 2 | 2 |
| 01.02 | Strutture in elevazione in c.a | 2 | 2 |
| 01.02.01 | Solette_ | 2 | 2 |
| 01.02.02 | Nuclei_ | 2 | 2 |

IL TECNICO
Dott. Arch. Pietro Giani